

## ZMĚNY V ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PO HP 2019 - Šumpersko

Ev.č.mostu	Místopisně	Zatížitelnost původní		Zatížitelnost nová		Nově osadit B 14(t)
		B 13	E 13	B 13	E 13	
3708-1	Dlouhomilov					10,5
3708-4	Benkov					10,5
4501-2	Vernířovice					Odstr. 6,8
4501-4	Sedmidvory					10,5
01119-5	Bohutín	28	55	21	41	
01119-6	Bohutín	26	59	16	35	
36914-13	Šumperk	9	23	18	46	Odstr. 6,7
44631-5	Mostkov					6,0
37010-1	Nemrlov	32	63	19	37	
44636-3	Šumperk	19	23	14	17	
44638-7	Krásné					11,2
44640-3	Rejchartice					Odstr. 6,8
369-032	Hanušovice					Odstr. 10,5
369-033	Hanušovice					Odstr. 9,7
3696-2	Nové Losiny					Odstr. 9,8
44645-1	Staré Město					Odstr. 6,8
44649-1	Stříbrnice	9,6	14	12	17	10,8
44649-2	Stříbrnice					Odstr. 9,8
31229-2	Malá Morava	17	21	11	14	8,2
31235-1	Vysoký Potok	28	57	27	45	

žlutě označeno = musí být nově osazeno na mostě

BZ=beze změn

Odstr.= odstranit

Dle HP 2019 zpracoval: ing.Pavel Pazdírek,mostní technik

## ZMĚNY V ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ PO HP 2019 - Šumpersko

Ev.č.mostu	Místopisně	Zatížitelnost původní		Zatížitelnost nová		Nově osadit
		B 13	E 13	B 13	E 13	B 14(t)
3708-1	Dlouhomilov					10,5
3708-4	Benkov					10,5
4501-2	Vernířovice					Odstr. 6,8
4501-4	Sedmidvory					10,5
01119-5	Bohutín	28	55	21	41	
01119-6	Bohutín	26	59	16	35	
36914-13	Šumperk	9	23	18	46	Odstr. 6,7
44631-5	Mostkov					6,0
37010-1	Nemřlov	32	63	19	37	
44636-3	Šumperk	19	23	14	17	
44638-7	Krásné					11,2
44640-3	Rejchartice					Odstr. 6,8
369-032	Hanušovice					Odstr. 10,5
369-033	Hanušovice					Odstr. 9,7
3696-2	Nové Losiny					Odstr. 9,8
44645-1	Staré Město					Odstr. 6,8
44649-1	Stříbrnice	9,6	14	12	17	10,8
44649-2	Stříbrnice					Odstr. 9,8
31229-2	Malá Morava	17	21	11	14	8,2
31235-1	Vysoký Potok	28	57	27	45	

① SÚ VIKTŘOVICE p. PAVEL ŠVESTKA

② SÚ HANUŠOVCE p. JAROSLAV ČEKUŘEK

žlutě označeno = musí být nově osazeno na mostě

BZ=beze změn

Odstr.- odstranit

Dle HP 2019 zpracoval: ing.Pavel Pazdírek,mostní technik